

Շարժիչի յուղ RAVENOL TSJ 10W-30

CleanSynto®

Մածուցիկություն: 10W-30

Semi-synthetic



1 Լ

Հոդված:
1112106-001
Հոդված:
1112106-001-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724013



60 Լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1112106-D60
Հոդված:
1112106-D60-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835724037



208 Լ տպագիր տակառ

Հոդված:
1112106-D28
Հոդված:
1112106-D28-01-888



208 Լ

Հոդված:
1112106-208



208 Լ

Հոդված:
1112106-028
Հոդված:
1112106-208-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835724006



60 Լ

Հոդված:
1112106-060



20 Լ ecobox

Հոդված:
1112106-B20
Հոդված:
1112106-B20-01-888
Շտրիխ կոդ:
4014835774421



20 Լ

Հոդված:
1112106-020



10 L

Հողված:
1112106-010
Հողված:
1112106-010-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835852464



5 L

Հողված:
1112106-005
Հողված:
1112106-005-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724051



4 L

Հողված:
1112106-004
Հողված:
1112106-004-01-999
Շտրիխ կոդ:
4014835724099



1 000 L

Հողված:
1112106-700

RAVENOL TSJ 10W-30 - կիսասինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է CleanSynto® տեխնոլոգիայով մարդատար բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների:

RAVENOL TSJ 10W-30 նախատեսված է հատուկ ասիական և ճապոնական ավտոմեքենաների համար:

Դիմումը **TSJ 10W-30** ապահովում է.

- Ունիվերսալ օգտագործումը բոլոր ժամանակակից բեռնափոխակի և դիզելային շարժիչներում (եթե այլ բան նախատեսված չէ ավտոարտադրողի կողմից)
- Շարժիչի արագ քսում նույնիսկ շատ ցածր ջերմաստիճանում
- Պաշտպանություն տիղմի, ածխածնի հանքաքարի, լաքի և կոռոզիայից, նույնիսկ անբարենպաստ պայմաններում
- Փականների ֆունկցիոնալությունը բոլոր ջերմաստիճաններում
- Միոցային օղակների և փականների տարածքում այրման պալատներում ածխածնի ածխածնի բացակայություն
- Անփոփոխ մածուցիկություն նավթի փոփոխության ամբողջ ընդմիջման ընթացքում, բարձր մածուցիկության ինդեքսով
- Չեզոք վարքագիծ կնքման նյութերի նկատմամբ
- Ցածր փրփուրը յուղի ցածր սպառման պատճառով

Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1	
Համապատասխանում է	Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	858 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	64.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	145	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.11 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -25°C-ում	4830 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի մղման տեսականություն (MRV) -30°C-ի դեպքում	12.300 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-33 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	9.9 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	232 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	7.4 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	0.76 %wt.	DIN 51575

OEM անալոգներ

AcDelco

109062, 88861510, 112407

Alpine

0100112, 100112, 0100111, 100111, 0100113, 100113, 0100114, 100114, 0100115, 100115

Chrysler

68524968AA, 68066412EB, 04761845MB, 68218931GA, 04762636EB, 04762636MA, K68218931AA, K68218931AB,

K68218931GA, 04762636PC, 04762636MB, 04762636EA, 04762636PA, 04762636PB, 04762636PD, 04762636PE, 04762636PF, 68524005AA, 68224345CA, 68224345AA, 68524016AA, 68524986AA, 04761845PC, 04761845PE, 68218931AB, 68218931CA, 0VU02106AC, 0VU02106AD, 68066412EA, 68218931AA, 68218934AA, 68218931AC, 68218931CB, 68218934AB, K68218934AA, K68218934AB, K68218934GA, 68218934AC, 68218934GB, 68065045AA, 68067679AA, 04467714, 04761845, 68524960AA, 68218934GA, 04761845AE, K04761845AD, K04761845AE, K04761845MB, 04761845MA, 04761845AB, 04762636AD, 04761845AC, 04761845AD, 04761845PA, 04761845PB, 04761845PD, 68218930AA, 68524000AA, 68218930AB, 68218930AC, 68067678AA, 68218933AA, 68218933AC, 68218930CB, 68218930CA, 68218933AB, 4761839MA, VU02156, 68080345EB, 04762631MB, 68218933GA, 68066411EB, 68218930GA, 04762631AC, 04761839AA, 04761839AB, 04761839AD, K68218930AA, K68218930AB, K68218930AC, K68218930GA, K68218933AA, K68218933GA, 04761839AC, 0VU02101, 04761839MA, 04761839MB, 04897622AA, 68066411EA, K68066411EA, K68066411EB, K04761839AC, K04761839AD, K04761839MB, 04762631MA, 04761839AE, 68055892AA, 68026605AA, 04467718, 04549640, 04761839, 04897622AS, 68065044AA, 68438447AA, 68438447GA, 05166242AA, 05166242AB, 05166249AA, 05166249AB, K05166242AA, K05166242AB, K05166242PA, 05166249PB, 05166242PA, 68146835PA, 05166249PA, 05166242CA, 05166249PC, 68169970PB, 68185116PC, 68169970PA, 68185116PA, 68185116PB, 68523995AA, 68524979AA, 05166242PB, 04761839PB, 04762631PB, 04761839PC, 04762631PD, 68101998AA, 68101998CA, 04762631PA, 04762631PC, 04761839PA, 68524015AA, 68524976AA, 68218932AA, 68218932CA, 68524134AA, 68066417EB, 68044416MB, 68218932GA, 68044416AA, K68218932AA, K68218932GA, 68044416AB, K68044416AA, K68044416AB, 68044416MA, 68169976PA, 68524136AA, 68044416PA, 68044416PB

General Motors

88900942, 92148132, 19375079, 89063553, 93740123, 88862632, 12345616, 12346184, 109222, 88865611, 109202, 88865541, 88900941, 89063552, 19419416, 109292, 88862631, 109019, 88901662, 93740122, 88900943, 19375080, 89063554, 109203, 88900944, 19375081, 89063555

Honda

0821299904, 0821999974, 087989035, 087989015, 087989040, 0821210W30, 0821299907, 0821999977

Hyundai Motor

0530000410, 0520000110, 0530000110

Hyundai XTeer

1061012, 1051137, 1041157, 1041003, 1011157, 1011008, 1200010

Mazda

K004W0509C, K004W0513J, K004W0541C

Mitsubishi

MZ102568, MZ102538, MZ102568B, 7807610, MZ102691, MZ102681, 2504610, 2504610ZH, MZ320369, 3602610, MZ102567, MZ320271, MZ320368, MZ102692, 2504401, 3602401

Motorcraft

XO10W305QSP1, XO10W305QSP, XO10W30QSP, XO10W30Q1SP, XO10W30DSPR, XO10W30QSPW, XO10W30BSP, XO10W30DSP1, XO10W30QSP1, XO10W30DSP2, XO10W30Q1SP1, XO10W30Q1SP2, XO10W30QSPHW, XO10W30DSP

Nissan

KE90099940, KE90099940BE, KE90099940RV, KE90099940UK, KE90099940UKMO, KLBF010304, KLAJ21030403, KLAJ210304, KLANN10301, KLAJ210301, KE90099930, KE90099930BE, KE90099930RV, KE90099930UK, KE90099930UKMO, KLBF010301, KLBF010302, KLAJ21030203, KLAJ210302, KE90099970, KLBF010320, KLAJ210320

Suzuki

9900021920046, 99000219200360, 9900021920037, 9900021E31B047, 9900021E30B047, 9900021920036, 9900021E31B017, 9900021E30B017, 9900021920027, 9900021920026, 9900021E310P7, 9900021E300P7, 9900021920206, 9900021920207, 9900021E310D7, 9900021E300D7

Toyota

0888008105, 0888009305, 0888381005, 0888010805, 0888083509, 0888008106, 0888009306, 0888081005, 0888010806, 002791QT30, 002791QT3001, 002791QT306S, 0888081003, 0888010803

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1112106-001-01-100	4014835635814
	1112106-001-06-100	4014835635876
	1112106-001-06-999	2200000022684
208 լ	1112106-208-01-999	4014835635883
	1112106-208-01-100	2200000031198
60 լ	1112106-060-01-999	
20 լ	1112106-020-01-999	
5 լ		4014835635852
	1112106-005-01-100	2200000038319
		2200000040848