

RAVENOL TSJ 10W-30

CleanSynto®

Вязкость: 10W-30

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1112106-001
Артикул:
1112106-001-01-999
Штрих-код:
4014835724013



4 литра

Артикул:
1112106-004
Артикул:
1112106-004-01-999
Штрих-код:
4014835724099



5 литров

Артикул:
1112106-005
Артикул:
1112106-005-01-999
Штрих-код:
4014835724051



10 литров

Артикул:
1112106-010
Артикул:
1112106-010-01-999
Штрих-код:
4014835852464



20 литров

Артикул:
1112106-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1112106-B20
Артикул:
1112106-B20-01-888
Штрих-код:
4014835774421



60 литров

Артикул:
1112106-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112106-D60
Артикул:
1112106-D60-01-888
Штрих-код:
4014835724037



208 литров

Артикул:
1112106-028
Артикул:
1112106-208-01-888
Штрих-код:
4014835724006



208 литров

Артикул:
1112106-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1112106-D28
Артикул:
1112106-D28-01-888



1 000 литров

Артикул:
1112106-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP (RC)	
ILSAC	GF-6A	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1	
Подходит для	Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota	
Плотность при 20°C	858 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	64.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	145	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.11 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4830 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	12.300 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	232 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.76 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

AcDelco

109062, 88861510, 112407

Alpine

0100112, 100112, 0100111, 100111, 0100113, 100113, 0100114, 100114, 0100115, 100115

Chrysler

68524968AA, 68066412EB, 04761845MB, 68218931GA, 04762636EB, 04762636MA, K68218931AA, K68218931AB, K68218931GA, 04762636PC, 04762636MB, 04762636EA, 04762636PA, 04762636PB, 04762636PD, 04762636PE, 04762636PF, 68524005AA, 68224345CA, 68224345AA, 68524016AA, 68524986AA, 04761845PC, 04761845PE, 68218931AB, 68218931CA, 0VU02106AC, 0VU02106AD, 68066412EA, 68218931AA, 68218934AA, 68218931AC, 68218931CB, 68218934AB, K68218934AA, K68218934AB, K68218934GA, 68218934AC, 68218934GB, 68065045AA,

68067679AA, 04467714, 04761845, 68524960AA, 68218934GA, 04761845AE, K04761845AD, K04761845AE, K04761845MB, 04761845MA, 04761845AB, 04762636AD, 04761845AC, 04761845AD, 04761845PA, 04761845PB, 04761845PD, 68218930AA, 68524000AA, 68218930AB, 68218930AC, 68067678AA, 68218933AA, 68218933AC, 68218930CB, 68218930CA, 68218933AB, 4761839MA, VU02156, 68080345EB, 04762631MB, 68218933GA, 68066411EB, 68218930GA, 04762631AC, 04761839AA, 04761839AB, 04761839AD, K68218930AA, K68218930AB, K68218930AC, K68218930GA, K68218933AA, K68218933GA, 04761839AC, 0VU02101, 04761839MA, 04761839MB, 04897622AA, 68066411EA, K68066411EA, K68066411EB, K04761839AC, K04761839AD, K04761839MB, 04762631MA, 04761839AE, 68055892AA, 68026605AA, 04467718, 04549640, 04761839, 04897622AS, 68065044AA, 68438447AA, 68438447GA, 05166242AA, 05166242AB, 05166249AA, 05166249AB, K05166242AA, K05166242AB, K05166242PA, 05166249PB, 05166242PA, 68146835PA, 05166249PA, 05166242CA, 05166249PC, 68169970PB, 68185116PC, 68169970PA, 68185116PA, 68185116PB, 68523995AA, 68524979AA, 05166242PB, 04761839PB, 04762631PB, 04761839PC, 04762631PD, 68101998AA, 68101998CA, 04762631PA, 04762631PC, 04761839PA, 68524015AA, 68524976AA, 68218932AA, 68218932CA, 68524134AA, 68066417EB, 68044416MB, 68218932GA, 68044416AA, K68218932AA, K68218932GA, 68044416AB, K68044416AA, K68044416AB, 68044416MA, 68169976PA, 68524136AA, 68044416PA, 68044416PB

General Motors

88900942, 92148132, 19375079, 89063553, 93740123, 88862632, 12345616, 12346184, 109222, 88865611, 109202, 88865541, 88900941, 89063552, 19419416, 109292, 88862631, 109019, 88901662, 93740122, 88900943, 19375080, 89063554, 109203, 88900944, 19375081, 89063555

Honda

0821299904, 0821999974, 087989035, 087989015, 087989040, 0821210W30, 0821299907, 0821999977

Hyundai Motor

0530000410, 0520000110, 0530000110

Hyundai XTeer

1061012, 1051137, 1041157, 1041003, 1011157, 1011008, 1200010

Mazda

K004W0509C, K004W0513J, K004W0541C

Mitsubishi

MZ102568, MZ102538, MZ102568B, 7807610, MZ102691, MZ102681, 2504610, 2504610ZH, MZ320369, 3602610, MZ102567, MZ320271, MZ320368, MZ102692, 2504401, 3602401

Motorcraft

XO10W305QSP1, XO10W305QSP, XO10W30QSP, XO10W30Q1SP, XO10W30DSPR, XO10W30QSPW, XO10W30BSP, XO10W30DSP1, XO10W30QSP1, XO10W30DSP2, XO10W30Q1SP1, XO10W30Q1SP2, XO10W30QSPHW, XO10W30DSP

Nissan

KE90099940, KE90099940BE, KE90099940RV, KE90099940UK, KE90099940UKMO, KLBf010304, KLAJ21030403, KLAJ210304, KLANN10301, KLAJ210301, KE90099930, KE90099930BE, KE90099930RV, KE90099930UK, KE90099930UKMO, KLBf010301, KLBf010302, KLAJ21030203, KLAJ210302, KE90099970, KLBf010320, KLAJ210320

Suzuki

9900021920046, 99000219200360, 9900021920037, 9900021E31B047, 9900021E30B047, 9900021920036, 9900021E31B017, 9900021E30B017, 9900021920027, 9900021920026, 9900021E310P7, 9900021E300P7, 9900021920206, 9900021920207, 9900021E310D7, 9900021E300D7

Toyota

0888008105, 0888009305, 0888381005, 0888010805, 0888083509, 0888008106, 0888009306, 0888081005, 0888010806, 002791QT30, 002791QT3001, 002791QT306S, 0888081003, 0888010803

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112106-001-01-100	4014835635814
	1112106-001-06-100	4014835635876
	1112106-001-06-999	2200000022684
5 литров	1112106-005-01-100	4014835635852
		2200000038319
		2200000040848
20 литров	1112106-020-01-999	
60 литров	1112106-060-01-999	
208 литров	1112106-208-01-999	4014835635883
	1112106-208-01-100	2200000031198